

Wissenswertes rund um TurboCAD von IMSI

Netbooks eignen sich sehr gut zum Erlernen von TurboCAD, solange nicht versucht wird, mit dieser Rechnergattung umfangreiche Zeichnungen anzufertigen. Durch ihren moderaten Preis sind sie besonders für Schüler und Studenten prädestiniert, schließlich kann man damit nicht nur zeichnen. Durch den kleinen Bildschirm sind jedoch einige Anpassarbeiten nötig, um mit die-

🕉 🗶 🎹 🖉 Länge 🖉 Winkel

0

0 6 🚺

sen Rechenknechten sinnvoll arbeiten zu können. Diese Anpassarbeiten werden hier besprochen. Doch auch die Anwender "normaler" PCs kommen auf ihre Kosten, da gezeigt wird, welche Anpassarbeiten grundsätzlich nötig sind, damit der Einstieg in TurboCAD leicht fällt und der Arbeitsfluss beim Zeichnen nicht ins Stocken gerät.





FANG GEO

19:3

4

I Bereits Netbooks sind in der Lage, TurboCAD zu schultern. Somit sind sie ideal zum Lernen, jedoch sind sie für große Projekte ungeeignet.

2,3 Wer TurboCAD auf einem Rechner mit 10-Zoll-Bildschirm ausführt, wird bemerken, dass die linken Menüs nicht komplett angezeigt werden. Dies ist jedoch kein Problem, da über "Anfasser" das entsprechende Menü einfach an die Oberseite des Bildschirms verschoben werden kann.

4 Mit den Werkzeugen aus dem Palettenbereich ist der Zugriff auf die Zeichenwerkzeuge einfacher, daher ist dieses Arbeiten den Symbolen in der Symbolleiste vorzuziehen. Das Ergebnis ist jedoch in jedem Fall identisch und nur im Weg unterschiedlich. TurboCAD ist zwar mit den Grundeinstellungen von Haus aus direkt benutzbar, doch sollten vorher einige Einstellungen für den eigenen Verwendungszweck getätigt werden, um den späteren Arbeitsfluss nicht zu sehr auszubremsen. Schließlich ist es sehr ärgerlich, etwa beim Bemaßen erst langwierig die Menüs durchzusuchen, um ein Maß mit einer Passungsangabe zu versehen.

Dass TurboCAD nicht von sich aus bereits für Nutzer aus dem Maschinenbaubereich vorkonfiguriert ist, liegt daran, dass es für verschiedene Zielgruppen gedacht ist. Dazu gehören Architekten ebenso wie holzverarbeitende Unternehmen. Diese haben natürlich jeweils andere Anforderungen an ein CAD-System. Folglich muss in allen diesen Fällen TurboCAD erst angepasst werden, um optimale Zeichnungen zu generieren.

Um möglichst zügig die Einstellarbeiten vornehmen zu können, wurde auf unnötigen Text verzichtet. Stattdessen ist diese Anleitung mit vielen Bildern versehen, die mehr sagen, als viel Text jemals könnte.

Komplexe Produkte, wie TurboCAD sind am besten zu erlernen, indem man einfach spielerisch alle





OK Abbrechen

Hilfe 8

5 Das Raster zum exakten Zeichnen kann mit diesem Button schnell ein- und ausgeschaltet werden. Wer TurboCAD erlernen will, kommt nicht umhin, zunächst einmal spielerisch die verschiedenen Funktionen kennenzulernen.

6 Im unteren Bereich der TurboCAD-Oberfläche werden Informationen eingeblendet, die Schritt für Schritt durch die jeweilige Funktion führen. Auf diese Weise werden selbst komplizierte Funktionen leicht handhabbar.

7 Zur Eingabe genauer Werte können durch Betätigen der TAB-Taste (auf der Tastatur) rasch die jeweiligen Eingabefelder angesprungen werden. Dadurch können beispielsweise exakte Kreisdurchmesser und Linienlängen oder -winkel bestimmt werden.

8 Ganz wichtig ist das Anlegen von Layern etwa für Mittellinien und Maßlinien, um diese bei Bedarf rasch ausblenden zu können. Dadurch wird in umfangreichen Zeichnungen die Übersichtlichkeit gewahrt. Die Layer-Einstellungen sind über "Optionen/Zeichnung einrichten.../Layer" zu erreichen. Per Button "Neu" wird eine neue Ebene (Layer) mit spezifischen Eigenschaften erzeugt.

Funktionen durchprobiert. Auch dies ein Grund, auf lange Erklärungen zu verzichten, was die einzelnen Zeichenfunktionen leisten. Stattdessen wird empfohlen, beispielsweise einmal das Raster einzuschalten und einfach einmal drauflos zu zeichnen. Es gilt, selbst herauszufinden, welche Funktion sich hinter den verschiedenen Zeichen- und Aktionssymbolen verbirgt.

Reine 2D-Zeichnungen haben nur mehr in Nischenbereichen ihre Berechtigung, denn Technische Zeichnungen werden heutzutage aus 3D-Modellen abgeleitet, da dieser Weg zum einen gerade bei komplizierten Technischen Zeichnungen wesentlich schneller ist und zum anderen die 3D-Modelle noch für andere Zwecke, wie etwas zur Erzeugung von Maschinencode für CNC-Maschinen verwendet werden kann.

In diesem CAD-Kurs von Welt der Fertigung wird daher nur auf wichtige Funktionen zur Erstellung von 2D-Zeichnungen eingegangen, da diese die Grundlage sind, um 3D-Modelle zu erstellen.

Nach dem ersten Kennenlernen von TurboCAD sollte anschließend begonnen werden, die benötigten Vorlagen für die verschiedenen Linienarten und Bemaßungsstile zu erstellen. Dazu ist das, in der Regel mitgelieferte, Benutzerhandbuch nur eine eingeschränkte Hilfe, da einige Details doch zu knapp und teils nicht leichtverständlich beschrieben werden.

Deshalb soll dieses Skript die Lücke füllen und mit vielen Bildern und knappem Text diese Hürde meistern helfen.

www.weltderfertigung.de

	k ∧ 8 8 8 8 2 2	[All		Cuite
		Allgemein		Aligemein	
	20000000	Füllung	Ein Satz an Eigenschaftswerten, die neu erstellten Objekten	Füllung	Muster Farbe
		Luminanz	zugeordnet werden. Um eine neue Voreinstellung vorzunehmen, geben Sie einen eindeutigen Namen ein, drücken Sie auf die	3D	Strichpunkt Bläu
	答回去 <i>去四</i> 条 \$P @[Benutzerdefiniert	Schaltfläche "Neu", stellen Sie beliebige Eigenschaftswerte ein und drücken Sie "OK"	Luminanz Benutzerdefiniert	Farbe in Ubereinstimmu
			Mittellinien Neu		Hintergrundfarbe umwa
	Abbrechen Esc		Löschen		Durch Zeichnung
	₩ <u>R</u> ückgängig Strg+Z	/	Attachua		Brate
	Windowharstellan Star V	/	Attribut:		
X	va <u>w</u> iedemerstellen strg+r				Skalieren: Bildschirm
	Eigenschaften Strg+F				West: 0 mm
	Fang				
	Tauld	9			Strichmaßstab 0,3
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ausrichtung 🔽 Geomet
eiten Ansicht Arbeitst	pereich Einfügen Format Extras Andern Modi AddOng	2	Layer: Mittellinien		
∋[<u>à</u> ă ‼a Ma ⊘	이야기에 (한 바람에 왜 빠려졌어?) 이야?	7.	Druckstil: Durch Layer		
💌 👁 🤘 Mittellin 👻	Blau • • Keine • 0,25 mm	•			
	. 0 mm				

9 Nachdem eine Zeichenfunktion aufgerufen wurde, kann per Maus-Rechtsklick das Kontextmenü geöffnet werden, in dem das Eigenschaften-Fenster der Zeichenfunktion erreichbar ist.

 10 Für die Gruppe "Linie" wird eine Eigenschaft "Mittellinien" erzeugt. Dazu den Text in das Eingabefeld eintragen und den Button "Neu" betätigen. Die Mittellinien werden mit den Eigenschaften (Linienfarbe et cetera) auf dem Layer "Mittellinien" gezeichnet.
 11 Im Menüpunkt "Stift" werden die Eigenschaften "Farbe", "Linienart" und "Strichmaßstab" festgelegt.
 12 Mittellinien können nach dem Festlegen der Eigenschaften künftig rasch gezeichnet werden.
 13 Auf die gleiche Weise werden die Eigenschaften von Maßlinien und Maßzahlen festgelegt.
 14 Maßhilfslinien können eine eigene Linienfarbe, zum Beispiel Gelb, erhalten

2 **₹**◇) ∿ॼऻज़ज़फ़ॖढ़ढ़ढ़ 200 m Eigenschafter ? X ÷ Allgemein Allgemein Stift Voreingestellte Eigenschaftswerte En Satz an Egenschaftswerten, die neu erstellten Objekten zugeordnet werden. Um eine neue Voreinstellung vorzunehmen, geben Sie einen eindeutigen Namen ein, durken Sie auf die Schaltfläche "Neu", stellen Sie beliebioe Eioenschaftswerte ein Format Erweiterter Text Einheiten/Toleranz Alternierende Einheite Benutzerdefiniert Bem. innen+H7 Ne Löschen Attribut: **14** 15 OK 2 8 23 1. Linie 2. Linie A.o. typ: Durch Bloc + Bemaßungsstile einrichten lave 1. Unie 2. Linie Dru okstil Durch Laye • Bemaßungsstile Durch Bloc 👻 Linie: Linie: Durch Bloc Standard Hilfe 13 OK Abbrechen **16** 17 OK A 8 **- X** Bearbeiten Ansicht Arbeitsbereich Datei Allgem Stift Format Einheiten/Tolerar D 🚅 🖪 🎒 🖪 Pa 🛍 💅 🗠 X Gel Bem. innen+H 👻 👁 ... Erweiterter Text Einheiten/Toler Normale Bemaßung Normale Bemaßungen Bemaßung 20 mm | 30 mm | 40 m nde Einl Benutzerdefinier Bem. ausserhalb Nachstehende Nul Bem. ausserh.+4x+H7 Bem. außerh+Toleranz Genauickeit Bruchformat Bem, innen Bem. innen+H7 20 Bem. 19 21 © 2011 Welt der Fertigung Null Ful 15 Soll der Maßtext innerhalb der Maßhilfslinien liegen, ist hier ein Häkchen zu setzen. de Toleranz-Nullen Null Zol

OK Abbrechen

Hilfe 18

16 Damit min und nachstehende Nullen unterdrückt werden, hier die Option deaktivieren
17 Die Farbe von Maßlinie und Verlängerungslinie können gewählt werden.
18 Maßtexte wie 4xØ10H7 werden hier festgelegt und im Vorschaufenster präsentiert.
19 ± wird per Alt+0177 erzeugt.

20 Genau wie Linienstile können verschiedenste Maßstile rasch ausgewählt werden.







22 Die Funktionen zum Einstellen des Rasters werden über "Optionen/Raster..." erreicht. 23 Ideal ist die Einstellung "Kreuze" mit Abstand 1 mm in X und Y. 24 Das grobe und das feine Raster sollten zwei verschiedene Farben erhalten. 25 Die Rasterdichte steuert, wie viele Rasterpunkte gezeichnet werden. Die Einteilung

gibt an, nach wie vielen Rasterpunkten ein Kreuz oder eine Linie gezeichnet wird.



/erlauf	•]	Suchen in:	3D Samples	• G 🕸 🖻	
	-	Name	*	Änderungsda	atum T
(C)-4	E	Concep	otual	25.12.2011 12	:52 D
~~ (b)		Assemb	olage	16.03.2009 10	:20 T
		C Bellcran	nk	16.03.2009 10	:20 T
Bicycle,TCW	TCW	渡 BendTool1		16.03.2009 10	:20 T
bicy and the fit		The Bicycle		16.03.2009 10	:20 T
	1	Car		25.12.2011 12	12 T
		Trillbit		16.03.2009 10	:25 T
States and		Termed 🚠	d Component	16.03.2009 10	:25 T
		🧱 geneva	2	02.01.2009 16	i:09 T
	-	IPOD		16.03.2009 10	:25 T
saddles.ICW		Tc Junglay	/m	16.03.2009 10	:25 T
m	1	•	m		+
		Dateiname:	Bicycle		Öffnen
		Databas			



gonnene Zeichnung direkt wieder aufgerufen werden. 28 Wenn per "Datei/Neu..." eine neue Zeichnung begonnen wird, können über "Vorlage verwenden" DIN-gerechte Vorlagen für den Papierbereich verwendet werden.

29 Die Verwendung von Vorlagen spart viel Arbeit bei der Verwendung von TurboCAD.









J